



ORDEN DE TRABAJO NRO: 23980

Fecha: 08/04/2015

Responsable: MINERA PANAMA S.A.

Equipo:	000HT00061-HAUL TRUCK CAT 740B EJ	Serie Equipo:	L4F00472
Marca:	CATERPILLAR	Modelo:	740B EJ
Servicio:	250	Estado Orden:	Pendiente
Referencia:	L000 - PM 250 - MPSA (17-04-15)	Placa:	
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros				Datos Último Servicio					
Ini. Trabajo A:	0	B:	5675	C:	5675				
				Nro de OT:	22445	Fecha:	13/03/2015	Horom C:	5428
				Estado OT:	Pendiente	Actividad:	L000-PM 500 - MPSA (26-03-15)		

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 250 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 5750

FRENTE: CC

PARTIDA: L000

BOTIJA QUARRY

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

TOMA de MUESTRA de aceite de motor
cambio de aceite de motor
cambio de Filtro de aceite de motor
cambio de Filtro de aire
cambio de Filtros de diesel
inspeccion de todo el equipo
se le cambio Bombilla de las lamparas
de retroceso izquierdo
se ponien 3 lagunas en balulas de Ruedas

Horómetro(B): 05816-1

Fecha Ejecución: 17-04-2015

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

MINERA PANAMA S.A.
Responsable

USUARIO: SHASKYA AGÜERO

4. DIFERENCIALES Y MANDOS FINALES

Bien Regular Malo

- 1 Comprobar el correcto funcionamiento de los diferenciales
- 2 Revisar el nivel de aceite de los diferenciales



ORDEN DE TRABAJO NRO: 23982

Fecha: 08/04/2015

Responsable: MINERA PANAMA S.A.

Equipo: 000DZ00063-DOZER (TRACK TYPE TRACTOR) LIEBHERR - PR744 Serie Equipo: 14114
Marca: LIEBHERR Modelo: PR744 Placa:
Servicio: 250 Estado Orden: Pendiente
Referencia: L000 - PM 250 - MPSA (18-04-15)
Sist. Equi. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Horómetros
Ini. Trabajo A: 0 B: 675 C: 675

Datos Último Servicio
Nro de OT: 19153 Fecha: 23/01/2015 Horom C: 20.8
Estado OT: Pendiente Actividad: 1912-INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIO - IASA (23-01-15)

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 250 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 750

FRENTE: CC

PARTIDA: L000

SAPROLITE STARTER DUMP

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

- Se realiza PM
 - Se cambia Filtro de Hidráulico, Filtro aceite motor y respiradero
 - Se cambia aceite motor
 - Se chequean y aprietan tornillos de platos
- Rit utilizado: 9416156

Horómetro(B):

0 7824

Fecha Ejecución:

18-04-15

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

MINERA PANAMA S.A.
Responsable



ORDEN DE TRABAJO NRO: 24130

Fecha: 13/04/2015

Responsable: MINERA PANAMA S.A.

Equipo:	000HT00126-HAUL TRUCK 740B	Serie Equipo:	L4E02801
Marca:	CATERPILLAR	Modelo:	740 B
Servicio:	500	Estado Orden:	Pendiente
Referencia:	L000 - PM 500 - MPSA (17-04-15)		
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros			Datos Último Servicio		
Ini. Trabajo A:	0	B:	1452	C:	1452
Nro de OT:	24066	Fecha:	12/04/2015	Horom C:	1404
Estado OT:	Pendiente	Actividad:	M000-CAMBIO DE 02 LLANTAS NUEVAS POS 1, 2 Y (01) USADA POS 5 - KT (11-04 -15)		

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 500 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 1500

FRENTE: CC

PARTIDA: L000

BOTIJA QUARRY

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Se procedió a Reemplazar el aceite de motor y se le tomaron todas las muestras de aceite del equipo.
Se cambiaron los Filtros de aceite de motor, F. de combustible, F. de separador de agua, F. de aire motor Primario y secundario, F. de motor, F. de transmisión, F. de B/C.
Se Revisó todo el equipo en general.

Horómetro(B): 0

1508.9

Fecha Ejecución:

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

MINERA PANAMA S.A.
Responsable

USUARIO: SHASKYA AGUERO

4. DIFERENCIALES Y MANDOS FINALES

	Bien	Regular	Malo
1 Comprobar el correcto funcionamiento de los diferenciales			✓
2 Revisar el nivel de aceite de los diferenciales			✓



ORDEN DE TRABAJO NRO: 23966

Fecha: 07/04/2015

Responsable: MINERA PANAMA S.A.

Noche
MG008

Equipo:	000MG00008-MOTOR GRADER CAT 14M	Serie Equipo:	R9J00941
Marca:	CATERPILLAR	Modelo:	14M
Servicio:	500	Estado Orden:	Pendiente
Referencia:	L000 - PM 500 - MPSA (17-04-15)	Placa:	
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros				Datos Último Servicio		
Ini. Trabajo A:	0	B:	2454	C:	2454	
Nro de OT:	22609	Fecha:	23/03/2015	Horom C:	2332.4	
Estado OT:	Pendiente	Actividad:	G000-CAMBIO DE BRONCES DE VERTEDERA - ST (23-03-15)			

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 500 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 2500

FRENTE: CC

PARTIDA: L000

VIA

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

- CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR
- CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLES (2)
- CAMBIO DE FILTROS DE AIRE (2)
- CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE HIDRAULICO (2)
- CAMBIO DE FILTRO DE TRANSMISION (1)
- ENGRASE
- CAMBIO DE FOCOS
- TOMA DE MUESTRAS
- NO SE TOMO MUESTRA DE MOTOR DE GIRO EQUIPO FUERA DE MINA.

Horómetro(B):

2536.0

Fecha Ejecución:

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

MINERA PANAMA S.A.

Responsable

USUARIO: SHASKYA AGÜERO

11	Indicador de restricción de aire		
12	Alojamientos, sellos, soportes de filtros de aire		
13	Colector de polvo en antefiltro		
14	Revisar línea de escape por fugas de gases de combustión		

ORDEN DE TRABAJO NRO: 24016

Fecha: 09/04/2015

Responsable: ANTHONY ALBERTO 468 - COX HERNANDEZ

Equipo:	000HT00043-HAUL TRUCK CAT 740B EJ	Serie Equipo:	L4F00454
Marca:	CATERPILLAR	Modelo:	740B EJ
Servicio:	250	Placa:	
Referencia:	L000 - PM 250 -ST (17-04-15)	Estado Orden:	Pendiente
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros		Datos Último Servicio	
Ini. Trabajo A:	0	Nro de OT:	23909
B:	6208	Fecha:	07/04/2015
C:	6208	Horom C:	6148
		Estado OT:	Pendiente
		Actividad:	M000-CAMBIO DE (01) LLANTA NUEVA, POS. 1 - KT (06-04-15)

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 250 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 6250

FRENTE: CC

PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

- Mantenimiento periódico 250 HORAS.
- SE REEMPLAZO FILTRO DE ACEITE MOTOR, PRIMARIO Y SECUNDARIOS DE COMBUSTIBLE.
 - PRIMARIO DE AIRE ADMISION MOTOR.
 - SE CAMBIO ACEITE MOTOR
 - SE AGREGO GRASA AL RECIPIENTE DEL AUTO ENGRASE.
 - INSPECCION GENERAL: desgaste excesivo de los bearing inferiores de los cilindros de suspensión. (REEMPLAZAR)
 - El limpia parabrisas trabada en una sola velocidad.

Horómetro(B): 0

Fecha Ejecución: 17-4-15.

6323

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

X EDGAR VAÑEGAS 7

ANTHONY ALBERTO 468 - COX HERNANDEZ

Responsable

USUARIO: SHASKYA AGÜERO

		Bien	Regular	Malo
1	Comprobar el correcto funcionamiento de los diferenciales			
2	Revisar el nivel de aceite de los diferenciales			
3	Revisar tuberías y fugas de aceite de diferencial frontal			



OBRA: STRACON - 1016 : TAILINGS MANAGEMENT FACILITY

SISME - Sistema de Mantenimiento de Equipos

Fecha Reporte: 15/04/2015

Hora Reporte: 5:24:45 PM

Página 1 de 1

ORDEN DE TRABAJO NRO: 23964

Fecha: 07/04/2015

Responsable: MINERA PANAMA S.A.

Equipo:	000HT00148-HAUL TRUCK 740B EJ	Serie Equipo:	L4F00512
Marca:	CATERPILLAR	Modelo:	740B EJ
Servicio:	1000	Estado Orden:	Pendiente
Referencia:	L000 - PM 1000 - MPSA (16-04-15)		
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros			Datos Último Servicio		
Ini. Trabajo A:	0	B:	954	C:	954
Nro de OT:	23855	Fecha:	05/04/2015	Horom C:	907.6
Estado OT:	Pendiente	Actividad:	M000 - CAMBIO DE (02) LLANTAS NUEVAS POS 1,2 - KT (04-04-15)		

TRABAJO A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 1000 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 1000

FRENTE: CC

PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

<u>Mantenimiento preventivo motor</u> OTOMOS muestra Motor Transmision y Transfer Muestras de DF Delantero DF Central DF Trasero Muestra a lo-mancha Filtro de MTF izquierdo y MTF derecho	<u>Muestra</u> Refrigerante hidraulico Frenos y delante	<u>Cambio de los filtros</u> Transmision Transfer hidraulico y delante direccion Filtro Primario y secundario Bottle group Respiradero al hidraulico Cabin Separador de agua
---	--	---

Horómetro(B):

0

Fecha Ejecución:

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

José Andrade

Jefe de Mantenimiento

Aurelio Javier Frederica Francisco

MINERA PANAMA S.A.

Responsable



ORDEN DE TRABAJO NRO: 23976

Fecha: 08/04/2015

Responsable: ALCIDES ISAIAS 464 - MENDEZ MONTERO

Equipo:	000HT00144-HAUL TRUCK 740B	Serie Equipo:	L4E03033
Marca:	CATERPILLAR	Modelo:	740 B
Servicio:	250	Estado Orden:	Pendiente
Referencia:	L000-PM 250 - ST (14-04-15)	Placa:	
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros				Datos Último Servicio		
Ini. Trabajo A:	0	B:	181	C:	181	
				Nro de OT:	Fecha:	Horom C:
				Estado OT:	Actividad:	

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 250 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 250
FRENTE: CC
PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Cam bio de aceite de Motor
" " Filtros de aceite
" " " Separador de agua combustible
" " " Cambio de combustible
" " " 1ro. purificador de aire
Secc. M. neta de aceite de Motor.

Horómetro(B):

25902

Fecha Ejecución:

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

ALCIDES ISAIAS 464 - MENDEZ MONTERO

Responsable

4. DIFERENCIALES Y MANEJO DE TRACCION

- | | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 1 | Comprobar el correcto funcionamiento de los diferenciales | | | |
| 2 | Revisar el nivel de aceite de los diferenciales | | | |
| 3 | Revisar tuberías y fugas de aceite de diferencial frontal | | | |



ORDEN DE TRABAJO NRO: 22875

Fecha: 28/03/2015

Responsable: DANILO 042 - MENDOZA PEREZ

Equipo:	000DZ00006-DOZER (TRACK TYPE TRACTOR) CAT D6T XL	Serie Equipo:	GCT01129
Marca:	CATERPILLAR	Modelo:	D6T XL
Servicio:	500	Estado Orden:	Pendiente
Referencia:	L000-PM 500 - ST (03-04-15)		
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros				Datos Último Servicio		
Ini. Trabajo A:	0	B:	3452	C:	3452	
				Nro de OT:	22775	Fecha: 26/03/2015 Horom C: 3424
				Estado OT:	Pendiente	Actividad: G000-CAMBIO DE TORNILLERIA DE CUCHILLAS Y CANTONERAS, ROTACION DE CUCHILLAS - ST (20-03-15)

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 500 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 3500
FRENTE: CC
PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

-	Combio	Filtro	de aceite motor
-	"	"	" Separador de agua
-	"	"	" puendo de combustible
-	"	"	" primario de aire
-	"	"	" Transmision
-	"	"	" Hidraulico
-	"	"	" A/C
-	"	"	" Purulacion de Aire

CERRADO

CERRADO

Horómetro(B): 0 3524.6

Fecha Ejecución: 28-3-2015

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento


DANILO 042 - MENDOZA PEREZ
Responsable

13	Bomba de transferencia de combustible, mangueras, abrazaderas, pernos rotos sueltos	✓		
14	Bomba de combustible HEUI, MEUI, CRC, líneas de alta presión, fugas de combustible, pernos sueltos	✓		
15	Mangueras del sistema hidráulico, fugas de aceite, marcas de desgaste, resacas	✓		



OBRA: STRACON - 1016 : TAILINGS MANAGEMENT FACILITY

SISME - Sistema de Mantenimiento de Equipos

Fecha Reporte: 05/04/2015

Hora Reporte: 4:47:55 PM

Página 1 de 1

ORDEN DE TRABAJO NRO: 23035

Fecha: 01/04/2015

Responsable: EDILFREDO 636 - ARAUZ CASTILLO

Equipo:	000EX00005-EXCAVATOR CAT 320DL	Serie Equipo:	KZF00175
Marca:	CATERPILLAR	Modelo:	320 DL
Servicio:	2000	Estado Orden:	Pendiente
Referencia:	L000-PM 2000 - ST (06-04-15)	Placa:	
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros			
Ini. Trabajo A:	0	B:	5950 C:
			5950

Datos Último Servicio					
Nro de OT:	22919	Fecha:	30/03/2015	Horom C:	5917
Estado OT:	Pendiente	Actividad:	1800-CAMBIO DE PAIPA DE COMBUSTIBLE - ST (28-03-15)		

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 2000 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 6000

FRETE: CC

PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

- ① Cambio de filtro de motor
- ② " " " " " " " " " " " "
- ③ " " " " " " " " " " " "
- ④ " " " " " " " " " " " "
- ⑤ Se tomaron " " " " " " " " " " " "

CERRADO

Horómetro(B): 0

Fecha Ejecución: 06-04-2015

6001.5

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

EDILFREDO 636 - ARAUZ CASTILLO

Responsable

USUARIO: LUIS ALEXANDER CAMARGO VALDEZ

1

Lectura actual

Ajuste realizado

Válvula (Numero de cilindro)

7 (4)

8 (4)



OBRA: STRACON - 1016 : TAILINGS MANAGEMENT FACILITY

SISME - Sistema de Mantenimiento de Equipos

Fecha Reporte: 05/04/2015

Hora Reporte: 4:28:17 PM

Página 1 de 1

ORDEN DE TRABAJO NRO: 22942

Fecha: 30/03/2015

Responsable: MINERA PANAMA S.A.

Dea

Equipo:	000DR00010-DRILL FURUKAWA HCR1500ED11	Serie Equipo:	1454320
Marca:	FURUKAWA	Modelo:	HCR1500ED11
Servicio:	250	Estado Orden:	Pendiente
Referencia:	L000-PM 250 - MPSA (06-04-15)	Placa:	
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros			
Ini. Trabajo A:	0	B:	1702 C: 1702

Datos Último Servicio					
Nro de OT:	22813	Fecha:	27/03/2015	Horom C:	802
Estado OT:	Pendiente	Actividad:	G000-CAMBIO DE SHANK NUEVO - MPSA (27-03-15)		

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 250 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 1750
FRENTE: CC
PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

* Lavado del equipo
* Cambio de Filtro de Motor, Hidráulico, Aceite,
Compresor y Compustible.
* Rellenado de Aceite.
* Engrase.
* Inspección visual.

CERRADO

Horómetro(B): 1787.5

Fecha Ejecución:

6/4/15

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Hug
Jefe de Mantenimiento

Hugo C. Fuentes
MINERA PANAMA S.A.
Responsable

USUARIO: VIANKA LETICIA JULIO RODRIGUEZ

15	Comprobar re-ajuste de todos los pernos de soportes del motor	/
16	Revisar la condición de las guardas y pernos inferiores del motor	/
17	Revisar tubo de escape, silenciador, serpentines, abrazaderas, soportes y gomas	/



DIA

ORDEN DE TRABAJO NRO: 22970

Fecha: 31/03/2015

Responsable: MINERA PANAMA S.A.

Equipo:	000EX00016-EXCAVATOR CAT 336DL	Serie Equipo:	M4T02048
Marca:	CATERPILLAR	Modelo:	336DL
Servicio:	500	Estado Orden:	Pendiente
Referencia:	L000-PM 500 - MPSA (07-04-15)	Placa:	
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros			Datos Último Servicio		
Ini. Trabajo A:	0	B: 4460 C: 4460	Nro de OT:	22885	Fecha: 29/03/2015
			Estado OT:	Pendiente	Horom C: 4439.8
					Actividad: 1800-CAMBIO DE FILTROS DE DIESEL - IASA (29-03-15)

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 500 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 4500
FRENTE: CC
PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Se realizó P.M. 2

- ① Cambio de aceite de motor y filtros
- ② Cambio de filtros de combustible
- ③ Cambio de filtros hidráulicos
- ④ Se tomaron muestras de fluidos

Observación

- 1- Cambiar tornillos de contornas
- 2- Cambiar lamparas de la parte superior de cabina
- 3- Alindar del Boom se encuentra resumiendo ante

CERRADO

Horómetro(B):

0

Fecha Ejecución:

7-4-2015

4551.0

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

[Signature]

Jefe de Mantenimiento

[Signature]

MINERA PANAMA S.A.

Responsable

10	Rodillos superiores. Gastados, pestañas rotas, ejes doblados, fuga de aceite	/
11	Rodillos inferiores faltantes, desgaste, fugas de aceite, pestañas rotas	/
12	Guardas de rodillos. Pernos completos, doblados	/



ORDEN DE TRABAJO NRO: 23780

Fecha: 02/04/2015

Responsable: MINERA PANAMA S.A.

D2064
D19

Equipo:	000DZ00064-DOZER (TRACK TYPE TRACTOR) LIEBHERR - PR744	Serie Equipo:	14116
Marca:	LIEBHERR	Modelo:	PR744
Servicio:	250	Estado Orden:	Pendiente
Referencia:	L000-PM 250 - MPSA (08-04-15)	Placa:	
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros			
Ini. Trabajo A:	0	B:	1175 C: 1175

Datos Último Servicio					
Nro de OT:	19083	Fecha:	21/01/2015	Horom C:	492
Estado OT:	Pendiente	Actividad:	1912-INSTALACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIO - IIASA (25-01-15)		

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 250 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 1250
FRENTE: CC
PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Servicio de 250h. con KIT # 9416456
Reemplazo de filtros y aceite lo nuevo
" " filtro separador de aire-aceite
" " filtro de presión de alimentación.

CERRADO

Horómetro(B):

0 1248.h.

Fecha Ejecución:

8/4/15.

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

MINERA PANAMA S.A.

Responsable



ORDEN DE TRABAJO NRO: 22972

Dica

Fecha: 31/03/2015

Responsable: MINERA PANAMA S.A.

Equipo:	000EX00026-EXCAVATOR CAT 374DL	Serie Equipo:	PAS00793
Marca:	CATERPILLAR	Modelo:	374DL
Servicio:	2000	Estado Orden:	Pendiente
Referencia:	L000-PM 2000 - MPSA (06-04-15)		
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros				Datos Último Servicio			
Ini. Trabajo A:	0	B:	5955	C:	5955	Nro de OT:	22438
						Fecha:	19/03/2015
						Horom C:	5707
						Estado OT:	Pendiente
						Actividad:	G000-CAMBIO DE (04) CASQUILLO Y (04) SEGUROS - ST (19-03-15)

TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 2000 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 6000

FRENTE: CC

PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Se de realiza PM4 Mantenimiento PM4

- * Filtro de Aire (1)
- * Filtro de Aire (2)
- * Filtro de diesel
- * Filtro Separador de Agua
- * Filtro de Aceite
- * Filtro Elemento Hidraulico
- * Filtro piloto Hidraulico
- * Filtro interior y Exterior de Aire Acondicionado
- * Aceite motor
- * Aceite Hidraulico
- * Aceite mundo Finales
- * Aceite mundo Sinotaco
- impeccion de la calibracion
- * Cambio del Coolant

Horómetro(B):

0
6048.8

Fecha Ejecución:

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

6-4-15

Jefe de Mantenimiento

MINERA PANAMA S.A.

Responsable

CERRADO

USUARIO: VIANKA LETICIA JULIO RODRIGUEZ

10	Rodillos superiores. Gastados, pestañas rotas, ejes doblados, fuga de aceite	✓	
11	Rodillos inferiores faltantes, desgaste, fugas de aceite, pestañas rotas	✓	
12	Guardas de rodillos. Pernos completos, dobladas	✓	



ORDEN DE TRABAJO NRO: 24022

Fecha: 10/04/2015

Responsable: JOSE JAVIER 456 - SANCHEZ SANCHEZ

Equipo:	000EX00057-EXCAVATOR 336D LME	Serie Equipo:	M4T00230
Marca:	CATERPILLAR	Modelo:	336D LME
Servicio:		Placa:	
Referencia:	L000-PM 250 - ST (11-04-15)	Estado Orden:	Pendiente
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros			Datos Último Servicio		
Ini. Trabajo A:	0	B:	3883.1	C:	3883.1
Nro de OT:	22013	Fecha:	02/03/2015	Horom C:	3572
Estado OT:	Pendiente	Actividad:	G000-CAMBIO DE (05) SEGUROS DE CASQUILLOS - ST (02-03-15)		

TRABAJOS A REALIZAR

FRENTE: CC
PARTIDA: L000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Mantenimiento preventivo

- Cambio de aceite de motor y filtros, filtro de combustible, filtro primario de aire de motor,
- tomar muestra de aceite.
- engrase
- inspección general.

CERRADO

Horómetro(B):

0 3898.0

Fecha Ejecución:

11-4-15

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

JOSE JAVIER 456 - SANCHEZ SANCHEZ

Responsable

10	Rodillos superiores. Gastados, pestañas rotas, ejes doblados, fuga de aceite		
11	Rodillos inferiores faltantes, desgaste, fugas de aceite, pestañas rotas		
12	Guardas de rodillos. Pernos completos, dobladas		
13	Sprocket. Desgaste, roto, pernos faltantes, reemplazar, cambiar ajustar.		

SISME - Sistema de Mantenimiento de Equipos

ORDEN DE TRABAJO NRO: 23874

Fecha: 05/04/2015

Responsable: MINERA PANAMA S.A.

Equipo:	000EX00032-EXCAVATOR CAT 390DL	Serie Equipo:	WAG00190
Marca:	CATERPILLAR	Modelo:	390 DL
Servicio:	1000	Estado Orden:	Pendiente
Referencia:	L000-PM 1000 - MPSA (11-04-15)		
Sist. Equi.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Horómetros Ini. Trabajo A: 0 B: 4955 C: 4955			Datos Último Servicio Nro de OT: 22827 Fecha: 27/03/2015 Horom C: 4915 Estado OT: Pendiente Actividad: 1901-CAMBIO DE CILINDRO DEL BOOM - MRSA/27.03.15		
---	--	--	--	--	--

TRABAJO A REALIZAR

REALIZAR EL SERVICIO PML DE 1000 HORAS CORRESPONDIENTE AL HORÓMETRO 5000
FRENTE: CC
PARTIDA: 1000

DESCRIPCION REFERENCIAL DE TRABAJOS REALIZADOS:

Servicio de 1008 hr
 cambio de aceite de motor
 " " " " #1
 " " " " #2
Cambio de los siguientes filtros
 Filtro de Aceite motor
 " separador de agua
 " Secundario de combustible
 Filtro Primario de aire
 " Secundario de aire
 " de aceite hidraulico (R)
 " " " " hidraulico (P)

Filtro de la cabina
 " de la cabina recirculada
 Filtro de aceite hidraulico
 del Tanque.
 Respirador del motor

CERRADO

Horómetro(B): 0

Fecha Ejecución:

OBSERVACIONES MECANICAS PARA EL SIGUIENTE SERVICIO

Jefe de Mantenimiento

MINERA PANAMA S.A.

Responsible

USUARIO: VIANKA LETICIA JULIO RODRIGUEZ

10	Rodillos superiores. Gastados, pestañas rotas, ejes doblados, fuga de aceite	☒	☐
11	Rodillos inferiores faltantes, desgaste, fugas de aceite, pestañas rotas	☒	☐
12	Guardas de rodillos. Pernos completos, dobladas	☒	☐